Les moyens de communication de la carte smoothieboard avec l'extérieur


I) Communication avec UART, SPI ou I2c

Certains pin GPIO de la carte smoothieboard peuvent être configuré dans le fichier config pour qu'ils permettent des liaison SPI I2c ou UART


Les pin P0.16 P0.15 P0.18 et P0.17 sont utilisés comme liaison SPI par exemple par le Panel GLCD pour gérer l'écran LCD

Dans le fichier config il y a :

Seul le Pin 0.16 (CS) est indiqué dans le fichier config, je suppose que le reste Sérial clock MOSI et MISO c'est codé dans le firmware ?



La liaison spi-card P0.6 est celle de la carte SD qui est reprise par le panel GLCD mais la config pour un lecteur carte sd externe est indiqué dans le fichier config à partir d'une liaison I2c en bas de la carte



La carte smoothieboard peut communiquer avec les liaisons SPI, I2c et UART

Page du wiki smoothieboard dédiée aux protocoles logiciels de ces liaisons http://smoothieware.org/smoothie-accessory-protocol

II) Communication avec n'importe quel pin GPIO avec les modules

Les cartes à microcontroleurs (Raspberry Pi, Arduino, Beaglebone, Smoothieboard ...) ont des entrées sorties prévue pour les usages classiques, port USB, port réseau, port écran HDMI ...

Les fonctions de ces cartes à microcontrôleur sont extensibles en y connectant des appareils, d'autres cartes électroniques.

Les éléments externes qui seront des options utilisés par la suite se connectent par l'intermédiaire des connecteur **GPIO**


GPIO signifie General Purpose Input/Output, littéralement (Entrée/Sortie pour un Usage Général)

Au lieu d'être regroupé à un seul endroit comme pour les carte Raspberry et Arduino.

Les ports GPIO de la carte smoothieboard sont répartis un peu partout.

http://smoothieware.org/pinout

Il y a énormément de broches de connection GPIO de disponible dont certaines peuvent avoir des capacités particulières




Les broches GPIO avec possibilité d'interruption peuvent être utilisé pour des boutons pour modifier immédiatement le déroulement habituel de l'usinage même si celui ci est en cours.

PWM signifie **P**ulse **W**idth **M**odulation (modulation de largeur d'impulsions) permet d'avoir une sortie analogique pour par exemple moduler la vitesse de la broche à partir de la carte.

Chaque port GPIO est identifié par **P**(un nombre).(un nombre)

Beaucoup de port GPIO sont libres d'utilisation comme ceux ci-dessous encadrés en rouge. Mais si certaines fonctions de la carte ne sont pas utilisées il est possible d'affecter les broches correspondante à un usage général GPIO

Ce serait le cas pour les broches ici entourées en orange. Par exemple le capteur endstop X min s'il n'est pas utilisé, sa broche **P1.24** pourrait être affectée à autre chose.



Exemples de configuration de port GPIO grâce aux modules du fichiers config

A) GPIO en sortie

a1) Commander un relais statique pour démarrer et éteindre la broche à partir du Gcode

Switch module for spindle control

| switch.spindle.enable | true | # |
|----------------------------------|---------|-----------|
| switch.spindle.input_on_command | M3 | # |
| switch.spindle.input_off_command | M5 | # |
| switch.spindle.output_pin | 1.22 | # |
| switch.spindle.output_type | digital | # just an |

B) GPIO en entrée

<u>b1</u>) Créer un bouton pause qui suspend l'usinage lors d'un premier appui et le reprend en appuyant une seconde fois

Switch module for pause button

| switch.pause.enable | true | # Enable this module |
|------------------------|-------|---------------------------------------|
| switch.pause.input_pin | 2.11^ | # Pin where pause button is connected |

switch.pause.output_on_command suspend # Suspend command
switch.pause.output_off_command resume # Resume command
switch.pause.input_pin_behavior toggle # This pin toggles between it's on and off

states each time it is pressed and released

after_suspend_gcode M5 # Gcode to run after suspend

before_resume_gcode M3 # Gcode to run before resume

b2) Créer un bouton reset pour redémarrer la carte smoothieboard

Switch module for reset button

| switch.reset.enable | true | # Enable this module |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
| switch.reset.input_pin | 3.26^ | # Pin where reset button is connected |
| switch.reset.output_on_co | ommand reset | # Command to reset the board |

b3) Avoir un bouton kill qui arrête et annule immédiatement l'usinage

Kill button (used to be called pause) maybe assigned to a different pin, set to the onboard pin by default

| kill_button_enable | true | # set to true to enable a kill button |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| kill_button_pin | 2.12 | # kill button pin. default is same as pause button 2.12 |
| (2.11 is another good choice) | | |

Plus d'information sur les modules

http://smoothieware.org/moduleexample

http://smoothieware.org/switch

et la configuration des pin http://smoothieware.org/pin-configuration